



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Litoral Norte - São Paulo

Praça Professor Antônio Argino, 84 - Centro - São Sebastião/SP CEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000

Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br

Fiscalize seu Município: www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre problemas estruturais verificados no píer do Convento, no bairro São Francisco.

Senhor Presidente,

Considerando os termos do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, o artigo 153 do Regimento Interno e demais normas vigentes;

Considerando a solicitação apresentada por representantes da Associação dos Pescadores do Píer do São Francisco, bem como a constatação in loco realizada por este gabinete parlamentar.

Considerando que foram verificados problemas estruturais no Píer “Nelson Leite”, conhecido como Píer do Convento, especialmente quanto à amarração em concreto, a fixação dos cunhos de amarração das embarcações e a existência de tábuas com buracos, situação que pode ocasionar danos materiais às embarcações e riscos à integridade física dos usuários.

Considerando a necessidade de garantir condições adequadas de segurança, uso e funcionamento da estrutura, em especial para os pescadores, trabalhadores do setor e munícipes que utilizam o píer diariamente.

Considerando que pesquisas em fontes públicas indicam que a obra de ampliação e reforma do píer foi entregue em dezembro de 2022, inclusive com aporte de recursos federais.

Considerando a necessidade de verificação da obra e eventual responsabilidade pela correção de vícios que comprometam a solidez e a segurança da estrutura.

É que:

O Vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, REQUER que seja oficiado o Exmo. Sr. Reinaldo Alves Moreira Filho, Prefeito de São Sebastião, para informar a esta Casa de Leis o que segue:

1- A Prefeitura tem ciência da situação estrutural atualmente verificada no Píer do bairro São Francisco, especialmente quanto aos problemas na amarração em concreto, na fixação dos cunhos de amarração e nas tábuas com buracos?

2- Caso a Municipalidade ainda não tenha conhecimento formal da situação exposta, é possível determinar o envio imediato de diligência técnica ao local, com elaboração de relatório





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Litoral Norte - São Paulo

Praça Professor Antônio Argino, 84 - Centro - São Sebastião/SP CEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000

Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br

Fiscalize seu Município: www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

circunstanciado sobre as condições estruturais do píer e as medidas necessárias para sua reparação?

3- A obra de ampliação e reforma do píer, entregue em dezembro de 2022, ainda se encontra coberta por garantia contratual ou por responsabilidade do executor, especialmente se os problemas identificados afetarem a solidez e a segurança da estrutura?

4- Em caso negativo, é possível incluir a intervenção necessária no planejamento da Administração Municipal, com indicação de prazo estimado, setor responsável e eventual previsão orçamentária para execução dos serviços?

Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião, **Sala Vereador Zino Militão dos Santos**,

8 de junho de 2026.

Edgar Celestino

"Edgar Eduardo Celestino"

Vereador(a)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://nopapercloud.saosebastiao.sp.leg.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100310039003400340037003A005000

Assinado eletronicamente por **Edgar Eduardo Celestino** em **08/06/2026 11:41**

Checksum: **D6773B774D83A48E6928ACC41B2D8C99270CD9E6F6A4B4523BD6794DFCF707B3**



Autenticar documento em <http://nopapercloud.saosebastiao.sp.leg.br/autenticidade>
com o identificador 3100310039003400340037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.