



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Litoral Norte - São Paulo

Praça Professor Antônio Argino, 84 - Centro - São Sebastião/SP CEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000

Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br

Fiscalize seu Município: www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

REQUERIMENTO

“Solicito ao Executivo junto a secretaria competente, a possibilidade de uma revisão técnica com laudo em toda tubulação de escoamento de águas pluviais nos bairros que são afetados por enchentes na costa sul”.

Senhor Presidente,

Considerando que a Constituição Federal, carta magna da liberdade e democracia brasileira, em seu artigo 31º, determina que: “A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei”;

Considerando que a Lei Federal nº 12.527 prevê no Art. 32º: "Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa";

Considerando que, conforme vistorias nas localidades que se encontram as referidas tubulações e rede de drenagem existentes, neste período de chuvas, foi constatado que parte destas tubulações não estavam drenando as águas;

Considerando que boa parte destas tubulações foram implantadas muitos anos atrás e que por isso hoje existe a necessidade de uma vistoria em toda sua extensão, principalmente a verificação do engolimento das bocas de lobos e a desobstrução que possivelmente ocorreram pela quantidade de barro, areia e lixos arrastados pelas águas. E também a possível formação de uma equipe permanente de limpeza e manutenção das bocas de lobos e redes de drenagem existentes.

É que:

O Vereador infra-assinado, nos termos regimentais em vigor, requer que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Sebastião, Senhor Felipe Augusto, digne-se informar a esta Casa de Leis o que segue:

a) Existe a possibilidade da secretaria competente viabilizar este estudo para amenizar parte dos problemas dos alagamentos em vias publicas da Costa Sul?

b) Existe também a possibilidade de criar uma equipe permanente que fique responsável pelo





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

Litoral Norte - São Paulo

Praça Professor Antônio Argino, 84 - Centro - São Sebastião/SP CEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000

Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br

Fiscalize seu Município: www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

sistema de drenagem existente?

c) Quais as medidas que o Executivo tem implantado nas regiões que acumulam alto fluxo de água pluvial na Costa Sul?

d) Caso negativo, qual o motivo?

Plenário da Câmara Municipal de São Sebastião, **Sala Vereador Zino Militão dos Santos**,

12 de dezembro de 2022.

Ercílio de Souza

"Ercílio"

Vereador(a)



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>
com o identificador 350039003700340037003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade> utilizando o identificador 350039003700340037003A005000

Assinado eletronicamente por **Ercilio** em 12/12/2022 12:07

Checksum: **EEE002DE139549F0D025D2CD6C7AEA2BEE141EBE27E60873F2A42EA198EFA2F4**



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade> com o identificador 350039003700340037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

