

**INDICAÇÃO**  
**Nº.:1220 /10**

**“Solicita ao Executivo, vistoria técnica no muro do anexo da Creche Meire Vasques, que faz divisa com o imóvel da Rua Antonio Pereira da Silva, 485 - Topolândia”.**

**Senhor Presidente,**

O Vereador infra-assinado nos termos regimentais em vigor **INDICA** ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, vistoria técnica no muro do anexo da Creche Meire Vasques, que faz divisa com o imóvel da Rua Antonio Pereira da Silva número 485 no bairro da Topolândia - imagens abaixo:

**JUSTIFICATIVA:** O muro mostrado na foto da esquerda, apresenta uma pequena inclinação para o lado da residência, transmitindo uma sensação de insegurança.

A água mostrada na foto do centro é consequência de permanente infiltração no local, com riscos para a saúde.

A foto da direita mostra o exato local do vazamento e uma rachadura na base do muro, o que é motivo de permanente preocupação dos moradores, que contam com filhos menores.

Plenário da Câmara Municipal, **Sala Vereador ZINO MILITÃO DOS SANTOS**, 19 de novembro de 2010.

**Amilton Pacheco da Silva**  
*“De Norte a Sul”*  
**VEREADOR – PSB**